






1















4




5





6


2




3









11






7




8




9







10






12









13





14







15







16







17







18









19





20



21

22

23

24

27


25

26

28


27 →

24 →




1x 2x

29



⑤ 1x 1x 1x

30




1x 1x

31



2x


32



33

32 →

29 →



③




1:1


③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

1x 1x 1x

34




箭头指示的位置零件之间需要留有间隙
Maintain clearance for part at arrow-indicated position.




1x 1x 1x 1x

35




1x 2x

36




1x 1x 2x

37




3x 1x

38



1x 1x 1x


39



40


39 →

35 →




1x 2x

41




1x 1x 2x

42




3x 1x


43



1x 1x

44






45


44 →

40 →




1x

46




1x 1x 1x

47




2x 2x 1x

48




49

48 →





50

49 →




51






4 1x 1x

52




1x 1x

53



1x 1x 1x


54




55

51 →


54 →




56










1












2




3




4





5





6

















7







8




9




10







11




12



13




14




15





16





17























18




19



20



21




22


23


24

25




26








27




箭头指示的位置零件之间需要留有间隙
Maintain clearance for part at arrow-indicated position.









28



29



30




31



32


33






2x


2x




2x




2x







34




35



36





37





38


39























40



41




42




43


44




45




46




47




48









1












2




3




4





5





6




















7



8




9





10







11









12




13




14





15








16




















17



18



19



20

21


22

23

24


25


26




27

28







29





30





31










































41








43





44




45







35



36

37

38

39

40



41

43

44

45

41

47

48

49

50

51

52

53


54

55


56


箭头指示的位置零件之间需要留有间隙
Maintain clearance for part at arrow-indicated position.







1












2




3







5




6




2







3




4




5




6





7





8







9



10







11




12




13







14






15






16





17



18







19

20

21

22

23


24


25

26


27


28







29






30






31







32







33










34




35













36













37






38







39




40




41




42




43




44




45




46




47




48




49



50




51




52


53







1












2







4




5




6







3




4




5




6




7




8



9




10




11




12




13




14




15





16





17




















18




19




20





21



22







23

24


25

26

27


28

2x




29

1x 1x 2x 1x




30

1x 1x 1x 1x





31



32


1x 1x






33

2x 1x 1x 1x




34

1x 1x




35

2x 2x




36

1x 1x




37

1x 1x 1x




38

2x 2x




39

4x




40

4x 4x




41

1x 1x 2x 1x




42


1x 1x 2x



43




44




45


1x 1x




箭头指示的位置零件之间需要留有间隙
Maintain clearance for part at arrow-indicated position.



46




47




48

1x 3x 3x




49

1x 1x 1x




50

1x 1x 1x 1x




51




52

1x 1x




53

2x 3x




54


1x 1x 1x 1x




55










1












2




3




4





5





6


















7







8






9







10




11




12







13




14






15







16




17




18




19



20



21



22

23

24

25

26

27

28

1x 1x 1x 1x

29

1x 2x

30

3x 1x 2x

31

1x 1x 1x

1:1

32

1x 1x 1x

33

1x 1x

34

2x 2x

35

1x 1x

36

1x 1x 1x

37

2x 2x

38

1x

39

38 → 35 →

40

30 → 39

41

1x 1x 1x 1x

箭头指示的位置零件之间需要留有间隙
Maintain clearance for part at arrow-indicated position.

42

1x 1x 1x 1x

43

1x 1x 1x 1x 1x

44

1x 2x

45

3x 3x

46

1x 1x

47

46 → 43 →

48

1x 1x 2x 1x 1x 1x

49

48 → 14 →

50

51

2x 1x 1x 1x

52

1x 1x 2x 1x 1x 1x

53

1x